

《 大野原団地 8号棟 個別改善工事主要内容 》



改修前



改修後

【写真②】 洗面化粧台改修工事




改修前



改修後

【写真①】 浴室改修工事



【写真③】 ガス給湯機新設



改修前



改修後

【写真④】 流し台取替



改修前



改修後

【写真①】 浴室改修工事



改修前



改修後

【写真②】 洗面化粧台改修工事



改修前



改修後

【写真④】 流し台・吊り戸棚・ガス台・換気扇取替